



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	040-2023-OMATE-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	24-03-2023	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

040-2023-OMATE-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL VIERNES 24 DE MARZO DEL 2023  
 ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE  
 CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

**Conclusiones:**

PRESENCIA DE ESP. LA DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD DELPVN  
 ESP. GEOLOGIA : ING. JHONY SALAS  
 ESP. SUELOS: ING. JAVIER ELORRIETA  
 ESP. EN HIDROLOGIA : ING. GUSTAVO

RECURSOS DEL CONTRATISTA :  
 A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR  
 B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:  
 02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN  
 MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN  
 CISTERNA AGUA, 01  
 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR  
 FRONTAL, 01 VOLQUETE.  
 RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:  
 a)PERSONAL CLAVE:  
 01 JEFE DE SUPERVISIÓN  
 02 TOPOGRAFOS  
 01 SECRETARIA  
 01 CONDUCTOR  
 b)OTROS:  
 01 CAMIONETA PICK UP 4X4  
 01 OFICINA  
 01 EQUIPOS DE COMPUTO  
 01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

**Recomendaciones:**

NINGUNA



**Auditoria Fecha De Creación:**

24-03-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

03-04-2023

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

24-03-2023

**Actividades:**

KM 35+000 INICIO DE CARRETERA - SAN JUAN SAN JUNE  
REGISTRO DE CONTRALORIA DEL MARTES 21 / 03 / 2023

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

CONTROL CONCURRENTE

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-03-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

24-03-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 52+230

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

REGISTRO DEL MARTES 21/03/2023

VERIFICACION DE BADEN

2

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-03-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

24-03-2023

### Actividades:

UBICACION: POROGRESIVA KM 75+600

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

VERIFICACION DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATISTA

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

21-03-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

24-03-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 84+420

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

VERIFICACION DE CANTERA DE ROCA - ADICIONALES

ESPECIALISTAS DE LA OFICINA DE CONTROL Y CALIDAD DE PVN

4

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

24-03-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

24-03-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 88+ 080

### CDescripcion

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01  
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO  
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

24-03-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

25-03-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 89+820 L/I

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

OBTENCIONDE MUESTRA DELSUELO PARA SUB DREN DE ADICIONAL DE OBRA

6

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

25-03-2023



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

24-03-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 93+650 L/D

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

SUB DREN PARA ADICIONAL - VERIFICACION DE HUMEDAD

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

24-03-2023

7