



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 071 - 2023 - MTC / 20.9 - Igm	Fecha Informe: 12 - 04 - 2023	Nombre De La Obra: Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco - Dv. Chacayan	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN – AMBO, TRAMO I: OYÓN – DESVÍO CERRO DE PASCO

VISITA DE INSPECCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA COMISIÓN AUDITORA DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Conclusiones:

La Contraloría General de la Republica mediante Oficio N° 000044-2023-CG/GCMEGA comunicó a PVN la realización de una Auditoría de Cumplimiento a la obra: “Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo, Tramo I: Oyón – Desvío Cerro de Pasco”, acreditando a la Comisión Auditora.

Mediante OFICIO N° 006-2023-CG/MPROY-AC-PVN3 la Comisión Auditora de la CGR solicita facilidades para visita de inspección física a la obra para el lunes 20 al viernes 24 de marzo de 2023, el cual fue reprogramado mediante OFICIO N° 017-2023-CG/MPROY-AC-PVN3 para la semana del lunes 10 al 14 de abril de 2023.

Mediante Memorandum N° 1345 - 2023-MTC/20.9 y posteriormente con Memorandum N° 1600 - 2023-MTC/20.9, se designa a la suscrita como representante de la Entidad para participar en la visita de inspección física a la citada obra entre las fechas del 10 al 14 de abril del 2023.

La Comisión de auditora cuenta con un Odómetro Digital marca “NEDO” y una wincha retráctil de 10m para las mediciones a realizarse. Es preciso indicar que las progresivas verificadas son referenciales y aproximadas, en virtud a que para la identificación de inicios y/o finales, en algunos casos no se cuentan con marca de progresiva, por lo que se procedió a trasladar el kilometraje, desde las progresivas más cercanas con ayuda del odómetro.

El día de hoy, miércoles 12 de abril de 2023 siendo las 8.00 am se continua con la inspección física en la obra “Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo, Tramo 1: Oyón – Desvío Cerro de Pasco”, en el sector comprendido entre el km 168+200 al km 181+000, en los que se pudo verificar los muros de sostenimiento construidos en la vía principal, los tramos pavimentados y sin pavimentar en el tramo descrito y algunos DME’s.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

12-04-2023

Auditoria Fecha De Edición:

18-04-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

12-04-2023

Actividades:

Progresiva: km 134+986 aproximadamente

INSPECCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA COMISIÓN AUDITORA DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA CGR

CDescripcion _____ :

El día de hoy se hizo presente en el ámbito de la obra "Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo, Tramo I: Oyón – Desvío Cerro de Pasco" un equipo de topografía contratado por la CGR a fin de realizar el replanteo de la obra, de acuerdo a los sectores previamente identificados por la Comisión Auditora.

1

Se toma conocimiento que dicho equipo permanecerá en el ámbito de la obra realizando trabajos topográficos de replanteo, de nivelación y monumentación de puntos de control durante los próximos 10 días aproximadamente.

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-04-2023