



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 072 - 2023 - MTC/ 20.9 - lgm	<b>Fecha Informe:</b> 13 - 04 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Mejoramiento de la Carretera Oyón-Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco-Dv. Chacayan	<b>Personal Encargado:</b> LUZMILA GUERRA MOTTA		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	

**Asunto:**

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN – AMBO, TRAMO I: OYÓN – DESVÍO CERRO DE PASCO  
VISITA DE INSPECCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA COMISIÓN AUDITORA DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**Conclusiones:**

La Contraloría General de la Republica mediante Oficio N° 000044-2023-CG/GCMEGA comunicó a PVN la realización de una Auditoría de Cumplimiento a la obra: “Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo, Tramo I: Oyón – Desvío Cerro de Pasco”, acreditando a la Comisión Auditora.

Mediante OFICIO N° 006-2023-CG/MPROY-AC-PVN3 la Comisión Auditora de la CGR solicita facilidades para visita de inspección física a la obra para el lunes 20 al viernes 24 de marzo de 2023, el cual fue reprogramado mediante OFICIO N° 017-2023-CG/MPROY-AC-PVN3 para la semana del lunes 10 al 14 de abril de 2023.

Mediante Memorándum N° 1345 - 2023-MTC/20.9 y posteriormente con Memorándum N° 1600 - 2023-MTC/20.9, se designa a la suscrita como representante de la Entidad para participar en la visita de inspección física a la citada obra entre las fechas del 10 al 14 de abril del 2023.

La Comisión de auditora cuenta con un Odómetro Digital marca “NEDO” y una wincha retráctil de 10m para las mediciones a realizarse. Es preciso indicar que las progresivas verificadas son referenciales y aproximadas, en virtud a que para la identificación de inicios y/o finales, en algunos casos no se cuentan con marca de progresiva, por lo que se procedió a trasladar el kilometraje, desde las progresivas más cercanas con ayuda del odómetro.

El día de hoy, jueves 13 de abril de 2023 siendo las 8.00 am se continua con la inspección física en la obra “Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo, Tramo 1: Oyón – Desvío Cerro de Pasco”, en el sector denominado Ramal comprendido entre al km 136+780 al km 139+698.185, en los que se pudo verificar los muros de sostenimiento construidos en la vía principal y tramos pavimentados y sin pavimentar en el tramo descrito.

**Recomendaciones:**

**Auditoria Fecha De Creación:**

13-04-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

19-04-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

LUZMILA GUERRA MOTTA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografía:**

13-04-2023

**Actividades:**

Progresiva: km 168+200 al km 181+00 aproximadamente  
INSPECCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA COMISIÓN AUDITORA DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA CGR

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

La Comisión Auditora cuenta con un Odómetro Digital marca "NEDO" y una wincha retráctil de 10m para las mediciones a realizarse.

En los muros de sostenimiento construidos se anota la progresiva inicial, se mide la longitud, altura promedio tomada en la cara exterior de cada muro, ancho de corona y altura promedio del parapeto.

En el caso de los sectores pavimentados se registra la progresiva inicio y final con sus respectivos anchos y espesores promedio.

El día de hoy, miércoles 12.04.2023 también se pudo inspeccionar físicamente algunos DME´s como: DME-7 ubicado en el km 162+280A y DME – 8A ubicado en el km 162+710, DME – 9 ubicado en el km 168+580, DME – 14 ubicado en el km 180+940 y DME nuevo ubicado en el km 179+450.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

13-04-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

LUZMILA GUERRA MOTTA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografía:**

13-04-2023

**Actividades:**

Progresiva: km 136+780 al km 139+698.185

VÍA RAMAL

INSPECCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA COMISIÓN AUDITORA DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA CGR

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

La Comisión Auditora cuenta con un Odómetro Digital marca "NEDO" y una wincha retráctil de 10m para las mediciones a realizarse.

2

En los muros de sostenimiento construidos se anota la progresiva inicial, se mide la longitud, altura promedio tomada en la cara exterior de cada muro, ancho de corona y altura promedio del parapeto.

En el caso de los sectores pavimentados se registra la progresiva inicio y final con sus respectivos anchos y espesores promedio.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

13-04-2023