



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 001-2023-MTC/20.9-Igm	Fecha Informe: 17-05-2023	Nombre De La Obra: Corredor Vial: Huánuco - La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina, Tramo III	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA / EMP. PE-3N (TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, TRAMO III DEL KM. 102+819 AL KM. 150+421 .

CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
 CONTRATO DE OBRA: N° 127-2018-MTC/20
 MONTO DEL CONTRATO TOTAL: S/ 1,241'495,685.46 INC. IGV
 MONTO OI -3: S/ 344'313,944.61 INC. IGV

SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB INTEGRADO POR LAS EMPRESAS LOUIS BERGER SAS SUCURSAL DEL PERÚ Y HOB CONSULTORES SA
 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA: N° 144-2018-MTC/20.2
 MONTO DEL CONTRATO TOTAL: S/ 123'625,905.13 INC. IGV
 MONTO OI -3: S/ 27'572,427.15 INC. IGV



Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA
Ninguno.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno.

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA - PAO:
Ninguno.

4. DEDUCTIVOS:
Ninguno.

5. MAYORES METRADOS:
Ninguno.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7. MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno.

8. RECURSOS OFERTADOS

8.1 DEL CONTRATISTA:

8.1.1. PERSONAL CLAVE:
Ninguno.

8.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO:
Ninguno.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1 PERSONAL CLAVE

8.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA

EQUIPOS DE INFORMÁTICA

VEHÍCULOS OPERADOS

Ninguno.

9. INCIDENTES
Ninguno.

10. INTERFERENCIAS
Ninguno.

11. OTROS

En atención al Memorandum N° 2634 -2023-MTC/20.9, en el cual, se designa a la suscrita como Monitoreo en Campo de la Obra: Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – La Unión – Huallanca- Dv. Antamina/EMP.PE-3N (Tingo Chico) – Nuevas Flores - Llata- Antamina, Tramo III del Km. 102+819 al Km. 150+421. El día de hoy, realizó la movilización del Distrito de Yanahuanca de la Provincia de Daniel Alcides Carrión del departamento de Cerro de Pasco al distrito de La Unión de la provincia de Dos de Mayo del departamento de Huánuco.

Recomendaciones:

Del Panel Fotográfico N° 01, Se recomienda proporcionar movilidad al personal especialista en Seguimiento en Campo a fin del traslado de personal de una región a otra.

Auditoria Fecha De Creación:

17-05-2023

Auditoria Fecha De Edición:

25-05-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

17-05-2023

Actividades:

Progresiva: km 120+000 aproximadamente
MOVILIZACIÓN DE PERSONAL

CDescripcion_____:

En atención al Memorándum N° 2634 -2023-MTC/20.9, en el cual, se designa a la suscrita como Monitoreo en Campo de la Obra: Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – La Unión – Huallanca- Dv. Antamina/EMP.PE-3N (Tingo Chico) – Nuevas Flores - Llata- Antamina, Tramo III del Km. 102+819 al Km. 150+421. El día de hoy, realizó la movilización del Distrito de Yanahuanca de la Provincia de Daniel Alcides Carrión del departamento de Cerro de Pasco al distrito de La Unión de la provincia de Dos de Mayo del departamento de Huánuco, de acuerdo al siguiente recorrido:

- Del Distrito de Yanahuanca de la Provincia de Daniel Alcides Carrión del departamento de Cerro de Pasco al Distrito, Provincia y Departamento de Huánuco, cuyo recorrido tardo aproximadamente 3 horas.
- Del Distrito, Provincia y Departamento de Huánuco al distrito de La Unión de la provincia de Dos de Mayo del departamento de Huánuco, cuyo recorrido tardo aproximadamente 8 horas debido a las restricciones de paso libre en la carretera: Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – La Unión – Huallanca- Dv. Antamina/EMP.PE-3N (Tingo Chico) – Nuevas Flores - Llata- Antamina, Tramos I y II

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-05-2023