



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	094-2023-OMATE-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	06-06-2023	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa					

Asunto:

INFORME N° 094-2023-OMATE-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL MARTES 06 DE JUNIO DEL 2023
 CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA
 ESTADO DE LA OBRA: RESUELTO EL CONTRATO

Conclusiones:

CONSTATAcion FISICA E INVENTARIO DE LA OBRA.
 Se inicio la constatación con el Juez de Paz de Coalaque, sra. Ninfa Campano Chire
 PROVIAS NACIONAL y/o representantes los cuales son:
 Ing. Jorge Luis Juan Diaz Vizcarra, identificado con DNI N° 08196379, Administrador del contrato de PROVIAS NACIONAL
 Abogado Luis Guillermo Cortelezzi Prudencio, Identificado con DNI N° 28601599 y CAL N° 38533;
 y como personal técnico y administrativo integrado por el siguiente personal;
 Ing. Marco Abel Nuñez Alvarez, identificado con DNI N° 23997773,
 Ing. Javier Elorrieta Carbajal, identificado con DNI 23931141,
 Ing. Jhony Amilcar Salas Avila, identificado con DNI N° 29270766,
 Ing. Eugenio Prospero Osorio Guerra, identificado con DNI N° 06265147 (Especialista de Hidrología e Hidráulica),
 Ing. Cairo Venjamin Ventura Martel, Identificado con DNI N° 44658832 (Topografía),
 Ing. Nestor Arnulfo Cutipa Monzon, identificado con DNI N° 01307709 Monitor de Obra,
 Señor Erick Cabeña Navanete, identificado con DNI N° 07974756 Especialista Ambiental
 Supervisión de obra el Ing. Ángel Javier Balandra Arias con DNI N° 06950182, Jefe de Supervisión.

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
09-06-2023	16-06-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

06-06-2023

Actividades:

ubicación: tramo de las progresivas km 141+000 al km 106+000 cerro blanco

Jurisdicción de la sra juez de paz Ninfa Campano de Coalaque

CDescripcion _____ :

Inicio de inspección para el inventario y verificación de obra

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-06-2023