



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 015	Fecha Informe: 29 - 06 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 014 - 29 DE JUNIO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1100
Título ASIENTO N° 1124: TRABAJOS DE CAMPO
Fecha y Hora 29/06/2023 20:11
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR
Rol: RESIDENTE DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: SE VIENE EJECUTANDO LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE LA SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+890 AL KM 20+420 CARRIL DERECHO Y KM 19+885 AL KM 20+500 CARRIL IZQUIERDO, DANDO RESULTADOS FAVORABLES LA MEZCLA ASFÁLTICA TANTO EN PRODUCCIÓN EN PLANTA COMO EN COLOCACIÓN EN PISTA. ASI MISMO SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA EL DIA DE MAÑANA EJECUTAR LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PRIMERA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+700 AL KM 24+400, AMBOS CARRILES. ASI MISMO SE SOLICITA PARA EL DIA DE MAÑANA LIBERACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+806 AL KM 19+860 PLATAFORMA COMPLETA, PARA POSTERIOR IMPRIMACIÓN DE DICHO TRAMO. SE CONTINUA CON EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES COMO ARENA CHANCADA Y ARENA ZARANDEADA DESDE LA CANTERA ESPINAR Y TAMBIÉN CONTINUA CON NORMALIDAD EL ABASTECIMIENTO DE PEN, EL DÍA DE HOY INGRESARON DOS (02) TANCADAS DE PEN, EL DIA DE MAÑANA TAMBIÉN SE TIENE PREVISTO LA LLEGADA DE DOS (02) TANCADAS DE PEN ADICIONALES ESTO DEBIDO A QUE LA PLANTA DE PETROPERÚ QUE ABASTECE DE ESTE INSUMO, NO PRODUCIRÁ PEN LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DEL PRESENTE MES.

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1101
Título ASIENTO N° 1 125, DEL SUPERVISOR, 29.06.2023
Fecha y Hora 29/06/2023 20:35
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
Rol: SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: HA LOGRADO LO SOLICITADO EN ASIENTO ANTERIOR RESPECTO AL COLOCADO DEL MAC EN EL PAVIMENTO DENTRO DE LAS PROGRESIVAS INDICADAS EN 2DA CAPA EN AMBOS CARRILES. RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN PARA EL DIA DE MAÑANA DE EJECUTAR LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PRIMERA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+700 AL KM 24+400, AMBOS CARRILES, ASIMISMO LA LIBERACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+806 AL KM 19+860 PLATAFORMA COMPLETA, ESTAS DOS PARTIDAS SE AUTORIZAN Y DEBERÁN SER EJECUTADAS CUMPLIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ESTABLECIDOS. CONTINUA LA PRESENCIA DE POLVO EN LA VÍA EN INTERVENCIÓN EN ZONAS NO ASFALTADAS LAS CUALES DEBEN SER EJECUTADAS OBLIGATORIAMENTE PARA EVITAR MAYORES CONFLICTOS SOCIALES Y POSIBLES SANCIONES.

Recomendaciones:

Existen tramos sin pavimentar que están generando la exposición de partículas suspendidas (polvo). haciendo la falta de riego de agua; siendo esto motivo para que los usuarios de la via manifiesten sus quejas y malestar.. Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal.
Se solicita apoyo para el desplazamiento del suscrito a la zona de trabajos en obra, ya que no cuenta con movilidad y se esta a la espera de su llegada; el suscrito se desplaza dentro de sus posibilidades.

Auditoria Fecha De Creación:

03-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

03-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-06-2023

Actividades:

TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD

CDescripcion _____ :

21+300

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-06-2023

Actividades:

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE

CDescripcion _____ :

19+890

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-06-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

29-06-2023

Actividades:

TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD

CDescripcion _____ :

21+920

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-06-2023

3