



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	123-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	19-07-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa					

Asunto:

INFORME N° 123-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL MIERCOLES 19 DE JULIO DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN SUSPENSION POR PARO NACIONAL.
 CLIMA: MUY SOLEADO DESPEJADO.

Conclusiones:

REUNION DE TRABAJO EN EL CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA:
 - ADMINISTRADOR DE CONTRATO PVN ING. EDO RAMOS.
 - RESIDENTE DE OBRA: ING. GUSTAVO LEMBKE
 - JEFE DE SUPERVISION: ING. GERARDO SAAVEDRA
 - GERENTE DE OBRA: MR. ZUO CAYPAN
 - DERCHO DE VIA: ING. PAOLA ESPINOZA JURO

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
19-07-2023	21-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

19-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA 8+730 - REGISTRO DEL MARTES 18 DE JULIO

CDescripcion _____ :

MOVILIZACION DE EXCAVADORA, PARA APERTURAR NUEVO FRENTE DE EXCAVACION.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

19-07-2023

Actividades:

UBICACION : KM 0+230

CDescripcion _____ :

PRIMER DIA DE PARALIZACION POR LA HUELGA NACIONAL.

NO SE LABORA EN OBRA EN SALVAGUARDA DEL PERSONAL DE OBRA Y MAQUINARIA.

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-07-2023

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

19-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+700

CDescripcion _____:

SE VERIFICA LA MAQUINARIA EN OBRA

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

20-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 06+200 - CAMPAMENTO

CDescripcion _____ :

REUNION DE COORDINACION DE TRABAJO:
TEMA DE AFECTACIONES, ADICIONALES Y FRENTE DE TRABAJO.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-07-2023