



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	124-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	20-07-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>					

**Asunto:**

INFORME N° 124-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL JUEVES 20 DE JULIO DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.  
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE TRES FRENTE DE TRABAJO DE PERFILADO DE TALUD Y CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 08+200  
 KM 08+650 Y EN EL KM 12+200  
 ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS  
 ADEMAS SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VIA Y DESVIOS  
 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE ENTRE LOS KM 05+600 AL KM 05+800  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 60 VOLQUETES DE 15 M3  
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 01 CARGADO S/NEUMATICO  
 01 MOTONIVELADORA  
 01 RODILLO VIBRATORIO  
 01 RETROEXCAVADORA  
 01 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR D-8 S/O  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN

**Recomendaciones:**

NINGUNA



Auditoria Fecha De Creación:

21-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

21-07-2023

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

20-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 08+200

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ELIMINACION EN EL DME N° 13

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

CORTE EN MATERIAL SUELTO

1

02 EXCAVADORAS S/O  
22 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

20-07-2023



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

20-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 8+205 AL KM 8+300

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

DEMARCAION DE LOTES Y SECCION DE TRABAJO.  
SE TIENE LA PRESENCIA DEL SUB PREFECTO DE ABANCAY  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO PVN ING. EDO RAMOS  
RESIDENTE DE OBRA Y JEFE DE SUPERVISION  
DERECHO DE VIA ING. PAOLA ESPINOZA  
PROPIETARIOS DE LOS LOTES AFECTADOS

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

20-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

20-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAS KM 05+600 AL KM 05+800

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO VIBRATORIO  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

21-07-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

20-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 8+205 AL KM 8+300

MOVIMIENTO DE TIERRAS

APERTURA DE FRENTE DE TRABAJO

**CDescripcion :**

DEMARCACION DE LOTES Y SECCION DE TRABAJO.  
SE TIENE LA PRESENCIA DEL SUB PREFECTO DE ABANCAY  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO PVN ING. EDO RAMOS  
RESIDENTE DE OBRA Y JEFE DE SUPERVISION  
DERECHO DE VIA ING. PAOLA ESPINOZA  
PROPIETARIOS DE LOS LOTES AFECTADOS

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-07-2023