



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	147-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	18-08-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 147-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL VIERNES 18 DE AGOSTO DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: TODO EL DIA MUY SOLEADO DESPEJADO.

Conclusiones:

SE TUVO LA PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA COMISION DE CONTROL CONCURRENTE DE LA C.G.R ING. ELIANA TORRES MONTERO - SUPERVISION DE COMISION DE CONTROL ECON. MARILY VALER TTITO - JEFE DE COMISION DE CONTROL
 DURANTE EL PRESENTE DIA, LA COMISION HA RECORRIDO TODA LA OBRA, VERIFICANDO LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO, ASI TAMBIEN A VERIFICADO LAS OFICINAS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION.
 VERICARON EL PERSONAL CLAVE Y LABORATORIO DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD.

Recomendaciones:

DE LAS OBSERVACIONES QUE INDICAN EN EL ACTA SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CRTG, DEBE SER SUBSANADA A LA BREVEDAD POSIBLE.

Auditoria Fecha De Creación: 19-08-2023	Auditoria Fecha De Edición: 22-08-2023
---	--



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-08-2023

Actividades:

VERIFICACION DE CANTERAS

CDescripcion _____ :

COMISION DE CONTROL CONCURRENTENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

18-08-2023

Actividades:

UBICACION: PLANTA CHANCADORA

CDescripcion _____ :

VERIFICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

18-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1 +300

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA

CDescripcion _____:

VERIFICACION DE PROCESO CONSTRUCTIVO POR EL COMITE DE LA C.G.R.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-08-2023

Actividades:

UBICACION: OFICINA DE LA SUPERVISION

CDescripcion _____ :

ELABORACION DEL ACTA DE CONSTATAcion

4

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-08-2023