




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---|---|--|
| Confirma Bitacora: No | Nro Informe: | Fecha Informe: 07 - 10 - 2023 | Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI | Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER |
|---------------------------------|---------------------|---|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Foto Bitacora:  | Foto Bitacora 2: Ver imagen completa | Foto Bitacora 3: Ver imagen completa | Foto Bitacora 4: Ver imagen completa | Foto Bitacora 5: Ver imagen completa | Foto Bitacora 6: Ver imagen completa |
|--|--|--|--|--|--|

Asunto:

REPORTE N° 098 - 07 DE OCTUBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EN REFERENCIA AL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA, EL DÍA DE HOY SOLO SE REALIZARON TRABAJOS DE VACIADO DE CONCRETO DE LAS CUNETAS CORRESPONDIENTES AL ADICIONAL N°08 COMPENDIDAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+110 AL KM 28+160 APROXIMADAMENTE, A SU VEZ SE REALIZÓ TAMBIEN LOS TRABAJOS PARA EL EMPALME DE LA DESCARGA DEL SUBDREN EN EL KM 28+405 APROX. CON CARTA N°167-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 07.10.2023 SE TRAMITO ANTE EL CONTRATISTA SOBRE LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL FALTANTES A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN OBRA.
 CON CARTA N°168-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 07.10.2023 SE TRAMITO ANTE EL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE PUNTOS DE HIDRATACIÓN DE MANERA CONSTANTE EN TODAS LAS ÁREAS DE TRABAJO EN OBRA.

Recomendaciones:

SE SIGUE APRESIANDO LA FALTA DE CAMBIO Y ENTREGA DE EPPS EN EL PERSONAL OBRERO

Auditoria Fecha De Creación:

11-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

17-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-10-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-10-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

2

laboratorio de supervisión de obra

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-10-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

3

laboratorio de supervisión de obra

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-10-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

4

Oficina de Residencia de obra

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-10-2023