



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 219-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 14-11-2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 219-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL MARTES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: NUBLADO TODO EL DIA.

Conclusiones:

- 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA
- 01 EXCAVADORA SOBRE NEUMATICO
- 15 VOLQUETES DE 15 M3
- 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
- 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
- 04 MOTONIVELADORA
- 04 RODILLO VIBRATORIO
- 03 RETROEXCAVADORA
- 02 MINICARGADOR
- 01 TRACTOR S/O D-8

Recomendaciones:

EL CONTRATISTA DEBE HABILITAR MAS FRENTE DE TRABAJO.

Auditoria Fecha De Creación: 14-11-2023	Auditoria Fecha De Edición: 17-11-2023	
---	--	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME 7

CDescripcion

EXTENDIDO DE MATERIAL

01 EXCAVADORA S/O

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME 13

CONSTRUCCION DE GAVIONES.
EXPLANACION DE MATERIAL.

CDescripcion_____:

01 EXCAVADORA S/O
01 TRACTOR S/O D-8

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

14-11-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-11-2023

Actividades:

UBICACION: REPORTE EN LA PROGRESIVA KM 4+780

SUBDREN TRAMO KM 4+728 AL KM 4+847

CDescripcion _____ :

EXCAVACION DE ZANJA

01 RETROEXCAVADORA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023

4



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-11-2023

Actividades:

UBICACION DE REPORTE : PROGRESIVA KM 1+540

SUBDREN TRAMO KM 1+486 AL KM 1+597

CDescripcion _____ :

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-11-2023

Actividades:

UBICACION DE REPORTE: PROGRESIVA KM 1+420

SUBDREN TRAMO KM 1+378 AL KM 1+484

CDescripcion _____ :

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-11-2023

Actividades:

UBICACION DE REPORTE: PROGRESIVA KM 1+060

MURO DE CONTENCIÓN TRMO KM 1+003 L KM 1+103

CDescripcion _____:

DESENCOFRADO DE PANTALLAS.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023

7