





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	231-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	28-11-2023	VIA EVITAMIENTO ABANCAY	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO



[Ver imagen completa](#)




[Ver imagen completa](#)




[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME N° 231-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MARTES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY
CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.

CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y SOLEADO POR LA TARDE.

SE TIENE LA VISITA DE LA CGR.

CGR:

Jefe de Control de Comisión: Ing. Víctor Vizcarra Barriga
Comisión de Control: Ing. Carlos Campos Vasquez.

CRTG:

Residente de Obra: Ing. Jorge Navarro Valle
Jefe de la Oficina Técnica: Ing. Oswaldo Placencia Contreras
Especialista en Trazo y Diseño Geométrico: Ing. Obeth Pari Mamani
Licenciado: Enrique de la Torre Zambrano

SUPERVISIÓN:

Jefe de Supervisión: Ing. Gerardo Saavedra Sanguinetti
Esp. Trazo topografía y diseño vial : Ing. Sebastián Olano Céspedes.
Asistente Liberación de Predios: Ángel Sáenz Sandoval



Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.

SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:

- 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
- 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
- 22 VOLQUETES DE 15 M3
- 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
- 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
- 04 MOTONIVELADORAS
- 04 RODILLO VIBRATORIO
- 03 RETROEXCAVADORA
- 02 MINICARGADOR
- 01 TRACTOR D-8 S/O

EQUIPO SUPERVISION:

- 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
- 01 MINIVAN

Recomendaciones:

Se tiene recomendaciones de la comisión de la CGR la cual deben ser implementadas por la supervisión y el contratista.

Auditoria Fecha De Creación:

29-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

29-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

28-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA DEL REPORTE KM 1+730

SUBDREN TRAMO DEL KM 1+597 AL KM 1+735

CDescripcion _____ :

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

28-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 5+260

MANTENIMIENTO DE VIA.

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-11-2023

Actividades:

UBICACION : PROGRESIVA KM 1+080

MURO DE CONTENCIÓN TRAMO KMK 1+003 AL KM 1+103

CDescripcion _____ :

ENCOFRADO DE PANTALLA DE MURO

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-11-2023

Actividades:

UBICACION : PROGRESIVA KM 6+280

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
22 VOLQUETES DE 15 M3

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-11-2023

Actividades:

UBICACION : PROGRESIVA KM 0+240 AL KM 12+600

CDescripcion _____ :

VISITA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y RECORRIDO DE LA OBRA.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-11-2023