



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 238 - 2023- ABAN CAY- NAC M - ESC- DO PVN- MTC	Fecha Informe: 06 - 12 - 2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	---	--	---

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 238-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
REPORTE DEL MIERCOLES 06 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY
CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.
CLIMA: LLUVIA POR LA MAÑANA Y NUBLADO POR LA TARDE.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
22 VOLQUETES DE 15 M3
03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
04 MOTONIVELADORAS
04 RODILLO VIBRATORIO
03 RETROEXCAVADORA
02 MINICARGADOR
01 TRACTOR D-8 S/O
EQUIPO SUPERVISION:
04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
01 MINIVAN

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

06-12-2023

Auditoria Fecha De Edición:

07-12-2023

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-12-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE KM 1+080

MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 1+003 AL KM 1+103

CDescripcion _____ :

VACIADO DE PANTALLA.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

06-12-2023

Actividades:

UBICACION: DME 7

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
01 RETROEXCAVADORA

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

06-12-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+930

MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+890 AL KM 0+933

CDescripcion _____ :

ENCOFRADO DE PANTALLAS.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

06-12-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE KM 1 +185
SUBDRENES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 1+185 AL KM 1+375

CDescripcion _____ :

COLOCADO DE GEOTEXTIL.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

06-12-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+340

SUBDRENES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 2+333 AL KM 2+ 429

CDescripcion _____ :

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-12-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

06-12-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE KM 4+560

SUBDRENES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 4+552 AL KM 4+638

CDescripcion _____ :

COLOCADO DE GEOTEXTIL.

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-12-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

06-12-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+300

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O
20 VOLQUETES DE 15 M3

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-12-2023