



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 249-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 21-12-2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 249-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
REPORTE DEL JUEVES 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY
CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
ESTADO DE LA OBRA: EN SUSPENSION .
CLIMA: NUBLADO TODO EL DIA Y LLOVIZNA POR LA NOCHE.

Conclusiones:

SE TIENE EL PERIODO DE SUSPENSION POR EVENTOS NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES POR EL PERIODO DE 76 (SETENTA Y SEIS) DIAS CALENDARIO, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSION.

Recomendaciones:

DEBE SOLUCIONAR EL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS.

Auditoria Fecha De Creación:

21-12-2023

Auditoria Fecha De Edición:

01-01-2024

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

21-12-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM Km 4+760

CDescripcion _____:

ZONAS DE SUBDRENES, DEBE RELLENAR CON MATERIAL MASIVO.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

21-12-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA Km 2+987

CDescripcion _____ :

ZONA DE ALCANTARILLA, DEBE MEJORAR LA SEÑALIZACION Y TRANSITABILIDAD.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-12-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

21-12-2023

Actividades:

UBICACION: DME 7

CDescripcion _____:

SEÑALIZACION Y CERCO PARA EVITAR INGRESO A PARTICULARES.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

21-12-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA Km 0+900

CDescripcion _____ :

MURO DE CONTENION, DEBE RELLENAR PARA EL TRANSITO SIN PELIGRO.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-12-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

21-12-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+200

CDescripcion _____:

SE VERIFICA EL MANTENIMIENTO QUE REALIZA EL CONTRATISTA.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-12-2023