













PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

CALZADA IZQUIERDA

SECCION : KM. 01+600 - KM. 02+000

CARRIL : IZQUIERDO

HUELLA : INTERNA

OPERADOR : JOSE MUÑOZ

FECHA : 06/05/2009

ENSAYO Nº : 14

F = 0.92

D = 42.58 mm

RUGOSIDAD = 0.593 + 0.0471 \* D
= 2.6 IRI

OBSERVACIONES :

Table with 10 columns and 20 rows of numerical data representing roughness measurements.

MERLIN

Large grid table with 48 rows and 31 columns, containing 'X' marks and numbers (1-19) indicating specific data points or anomalies.



