



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

CALZADA IZQUIERDA

SECCION : KM. 13+600 - KM. 14+000

CARRIL : DERECHO

HUELLA : EXTERNA

OPERADOR : JOSE MUÑOZ

FECHA : 06/05/2009

ENSAYO Nº : 09

F = 0.92

D = 43.70 mm

RUGOSIDAD = 0.593 + 0.0471 * D
= 2.6 IRI

OBSERVACIONES :

Table with 10 columns and 20 rows of numerical data representing roughness measurements.

MERLIN

Large grid table with 48 rows and 10 columns, containing 'X' marks and numerical values (1-10) representing surface condition data.



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

CALZADA IZQUIERDA

SECCION : KM. 13+600 - KM. 14+000

CARRIL : DERECHO

HUELLA : INTERNA

OPERADOR : JOSE MUÑOZ

FECHA : 06/05/2009

ENSAYO Nº : 10

F = 0.92

D = 50.09 mm

RUGOSIDAD = 0.593 + 0.0471 * D
= 2.9 IRI

OBSERVACIONES :

Table with 10 columns and 20 rows of numerical data representing test results.

MERLIN

Large grid table with 20 columns and 48 rows, containing 'X' marks and numerical values (1, 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20) representing data points.



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

CALZADA IZQUIERDA

SECCION : KM. 13+600 - KM. 14+000

CARRIL : IZQUIERDO

HUELLA : EXTERNA

OPERADOR : JOSE MUÑOZ

FECHA : 06/05/2009

ENSAYO Nº : 13

F = 0.92

D = 41.78 mm

RUGOSIDAD = 0.593 + 0.0471 * D
= 2.6 IRI

OBSERVACIONES :

Table with 10 columns and 20 rows of numerical data representing roughness measurements.

MERLIN

Large grid table with 20 columns and 48 rows, containing 'X' marks and numbers (1, 2, 3, 4, 9, 11, 18) indicating specific data points or anomalies.



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

CALZADA IZQUIERDA

SECCION : KM. 13+600 - KM. 14+000

CARRIL : IZQUIERDO

HUELLA : INTERNA

OPERADOR : JOSE MUÑOZ

FECHA : 06/05/2009

ENSAYO Nº : 14

F = 0.92

D = 44.36 mm

RUGOSIDAD = 0.593 + 0.0471 * D
= 2.7 IRI

OBSERVACIONES :

Table with 10 columns and 20 rows of numerical data representing surface roughness measurements.

MERLIN

Large grid table with 20 columns and 48 rows, containing 'X' marks and numerical values (1, 2, 7, 12, 16) indicating specific data points or anomalies.



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

MERLIN

CALZADA IZQUIERDA

SECCION : KM. 15+200 - KM. 15+600

CARRIL : IZQUIERDO

HUELLA : EXTERNA

OPERADOR : JOSE MUÑOZ

FECHA : 06/05/2009

ENSAYO Nº : 15

F = 0.92

D = 48.30 mm

RUGOSIDAD = 0.593 + 0.0471 * D
= 2.9 IRI

OBSERVACIONES :

Table with 10 columns and 20 rows containing numerical data. Column headers 1-10, row headers 1-20.

Large grid with 20 columns and 48 rows. Contains 'X' marks, numbers (3, 6, 2, 18, 14, 4), and a shaded region in rows 17-26. Row numbers 1-48 on the right.

