



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías Nacional

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

**Estudio Definitivo para la Rehabilitación y
Mejoramiento de la Carretera Huancavelica –
Lircay, Tramo: Km. 1+550 (Av. Los Chancas) –
Lircay**

**Convenio N° 017-2012-MTC/20
Consultor: HOB Consultores S.A.**

CIRA



CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS

DE LA SOLICITUD:

N° DE EXPEDIENTE : 2259
 FECHA : 25 de noviembre 2013
 NOMBRE DEL RECURRENTE : HOB Consultores S.A.

UBICACIÓN

COMUNIDAD : CHUÑUPAMPA, PAMPACHACRA,
 PACHACCLLA, LIRCAY, ALLATO.
 DISTRITO : HUANCAVELICA Y LIRCAY
 PROVINCIA : HUANCAVELICA Y ANGARAES
 DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA

PLANO PRESENTADO:

LÁMINA 01 : Plano de Ubicación del Proyecto
 ESCALA Y FECHA : 1/6 000 Noviembre del 2013
 CÓDIGO : PL-UB
 FIRMADO POR : Ing. Cesar Guevara Malpartida
 CIP. N° 54326



LÁMINA 02 : Área planta chancadora río Icchu Km
 0+00
 ESCALA Y FECHA : 1/1,500 Noviembre del 2013
 CÓDIGO : PL-01
 FIRMADO POR : Ing. Cesar Guevara Malpartida
 CIP. N° 54326

LÁMINA 03 : Área cantera Pampachacra I Km
 10+340
 ESCALA Y FECHA : 1/1,500 Noviembre del 2013
 CÓDIGO : PL-02
 FIRMADO POR : Ing. Cesar Guevara Malpartida
 CIP. N° 54326

LÁMINA 04 : Área cantera Pampachacra II Km
 11+600
 ESCALA Y FECHA : 1/1,500 Noviembre del 2013
 CÓDIGO : PL-03
 FIRMADO POR : Ing. Cesar Guevara Malpartida
 CIP. N° 54326

LÁMINA 05 : Área cantera Km 21+240
 ESCALA Y FECHA : 1/1,500 Noviembre del 2013
 CÓDIGO : PL-04

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
 Plazoleta San Juan de Dios s/n - Huancavelica Telefax (067) 453420 E-mail: huancavelica@mcultura.gob.pe
www.inc.gob.pe





FIRMADO POR	:	Ing. Cesar Guevara Malpartida CIP. N° 54326
LÁMINA 06	:	Área cantera Leguía Km 71+855
ESCALA Y FECHA	:	1/1,500 Noviembre del 2013
CÓDIGO	:	PL-05
FIRMADO POR	:	Ing. Cesar Guevara Malpartida CIP. N° 54326
LÁMINA 07	:	Área cantera Occopa Km 0+000
ESCALA Y FECHA	:	1/1,500 Noviembre del 2013
CÓDIGO	:	PL-06
FIRMADO POR	:	Ing. Cesar Guevara Malpartida CIP. N° 54326
LÁMINA 08	:	Área DME Km 14+260
ESCALA Y FECHA	:	1/1,500 Noviembre del 2013
CÓDIGO	:	PL-07
FIRMADO POR	:	Ing. Cesar Guevara Malpartida CIP. N° 54326
LÁMINA 09	:	Área DME Km 15+200
ESCALA Y FECHA	:	1/1,500 Noviembre del 2013
CÓDIGO	:	PL-08
FIRMADO POR	:	Ing. Cesar Guevara Malpartida CIP. N° 54326
LÁMINA 10	:	Área DME Km 26+300
ESCALA Y FECHA	:	1/1,500 Noviembre del 2013
CÓDIGO	:	PL-09
FIRMADO POR	:	Ing. Cesar Guevara Malpartida CIP. N° 54326
LÁMINA 11	:	Área DME y planta de asfalto Km 57+000
ESCALA Y FECHA	:	1/1,500 Noviembre del 2013
CÓDIGO	:	PL-10
FIRMADO POR	:	Ing. Cesar Guevara Malpartida CIP. N° 54326

ÁREA EVALUADA:

DENOMINACIÓN

Estudio definitivo de la
rehabilitación y
mejoramiento carretera:
Huancavelica – Lircay.
tramo: 1+550 (Av. Los
Chancas) - Lircay.

CUADRO TÉCNICO DE COORDENADAS:



CUADRO DE DATOS TÉCNICOS		
PLANTA CHANCADORA / Coordenadas UTM WGS - 84		
Vértice	Norte	Este
1'	8 585 895	495 722
2	8 585 920	495 694
3	8 586 021	495 756
4	8 586 107	495 790
5	8 586 078	495 841
6	8 586 035	495 838
7	8 585 984	495 822
SUPERFICIE = 13 413.50 m ² (1.34 ha)		
PERIMETRO = 537.62 m		

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS		
CANTERA PAMPACHACRA I/ Coordenadas UTM WGS - 84		
Vértice	Norte	Este
1	8 583 759.150	508 535.191
2	8 583 731.648	508 585.970
3	8 583 700.104	508 566.282
4	8 583 704.587	508 547.547
5	8 583 702.263	508 535.938
6	8 583 693.731	508 527.664
7	8 583 683.367	508 529.021
8	8 583 665.503	508 539.102
9	8 583 623.083	508 505.667
10	8 583 612.045	508 499.939
11	8 583 630.297	508 471.229
SUPERFICIE = 5 912.76 m ² (0.59 ha)		
PERÍMETRO = 413.21 m		



CUADRO DE DATOS TÉCNICOS		
CANTERA PAMPACHACRA II / Coordenadas UTM WGS - 84		
VÉRTICE	NORTE	ESTE
1	8 583 072.030	509 193.955
2	8 583 067.585	509 152.576
3	8 583 117.587	509 147.204
4	8 583 159.237	509 135.261

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
 Plazoleta San Juan de Dios s/n - Huancavelica Telefax (067) 453420 E-mail: huancavelica@mcultura.gob.pe
www.inc.gob.pe





PERÚ

Ministerio de Cultura

Instituto Nacional de Cultura
de Huancavelica

4 de 7

CIRA N°208-2013-DDC - HVA- MC

5	8 583 218.412	509 135.611
6	8 583 265.644	509 123.526
7	8 583 310.631	509 122.577
8	8 583 311.144	509 146.888
9	8 583 289.975	509 201.697
10	8 583 237.243	509 202.781
SUPERFICIE = 14 781.06 m ² (1.47 ha)		
PERÍMETRO = 589.43 m		

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS		
CANTERA Km 21+240 / Coordenadas UTM WGS - 84		
VÉRTICE	NORTE	ESTE
1	8 579 167.120	512 939.592
2	8 579 164.437	512 962.852
3	8 579 204.343	513 088.906
4	8 579 224.583	513 192.291
5	8 579 227.239	513 281.467
6	8 579 219.920	513 351.404
7	8 579 170.586	513 343.272
8	8 579 177.032	513 284.378
9	8 579 175.650	513 205.652
10	8 579 158.065	513 108.988
11	8 579 118.055	512 985.063
12	8 579 113.931	512 954.904
13	8 579 121.476	512 919.180
SUPERFICIE = 21 378.98 m ² (2.13 ha)		
PERÍMETRO = 955.16 m		



CUADRO DE DATOS TÉCNICOS		
CANTERA LEGUIA / Coordenadas UTM WGS - 84		
VÉRTICE	NORTE	ESTE
1	8 563 296.62	529 089.04
2	8 563 303.21	529 098.91
3	8 563 307.37	529 118.54
4	8 563 289.56	529 120.83
5	8 563 277.27	529 097.91
6	8 563 291.68	529 090.33
SUPERFICIE = 604.73 m ² (0.06 ha)		
PERÍMETRO = 97.28 m		

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
Plazoleta San Juan de Dios s/n - Huancavelica Telefax (067) 453420 E-mail: huancavelica@mcultura.gob.pe
www.inc.gob.pe

Ministerio de Cultura
Dirección Descentralizada de Cultura - Huancavelica

Lic. Javier Landeo Lapa
ARQUEÓLOGO



CUADRO DE DATOS TÉCNICOS		
CANTERA OCCOPA/ Coordenadas UTM WGS - 84		
VÉRTICE	NORTE	ESTE
1	8 569 141.648	530 993.245
2	8 569 097.926	531 053.379
3	8 569 365.572	531 251.504
4	8 569 419.715	531 178.363
5	8 569 176.445	530 998.282
SUPERFICIE = 30 079.30 m ² (3.0 ha)		
PERÍMETRO = 836.18 m		

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS		
DME Km 14 + 260 / Coordenadas UTM WGS - 84		
VÉRTICE	NORTE	ESTE
1	8 582 414.533	510 477.905
2	8 582 327.803	510 527.470
3	8 582 357.542	510 579.508
4	8 582 444.273	510 529.943
SUPERFICIE = 6 000.00 m ² (0.60 ha)		
PERÍMETRO = 320.00 m		



CUADRO DE DATOS TÉCNICOS		
DME Km 15 + 200 / Coordenadas UTM WGS - 84		
VÉRTICE	NORTE	ESTE
1	8 581 844.065	510 633.460
2	8 581 873.200	510 659.737
3	8 581 883.468	510 681.681
4	8 581 866.259	510 717.744
5	8 581 897.813	510 732.801
6	8 581 926.261	510 710.746
7	8 581 925.947	510 674.014
8	8 581 916.131	510 654.148
9	8 581 857.618	510 601.245
SUPERFICIE = 5 270.97 m ² (0.52 ha)		
PERÍMETRO = 347.10 m		

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Plazoleta San Juan de Dios s/n - Huancavelica Telefax (067) 453420 E-mail: huancavelica@mcultura.gob.pe
www.inc.gob.pe





CUADRO DE DATOS TÉCNICOS		
DME Km 26 + 300 / Coordenadas UTM WGS - 84		
VÉRTICE	NORTE	ESTE
1	8 579 146.40	516 500.83
2	8 579 158.86	516 630.66
3	8 579 202.85	516 593.01
4	8 579 212.20	516 564.83
5	8 579 231.39	516 540.75
6	8 579 262.38	516 521.26
7	8 579 215.78	516 451.73
SUPERFICIE = 10 726.12 m ² (1.07 ha)		
PERÍMETRO = 454.13 m		

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS		
DME Km 57 + 000 / Coordenadas UTM WGS - 84		
VÉRTICE	NORTE	ESTE
1	8 566 878.521	527 538.835
2	8 566 839.167	527 587.092
3	8 566 861.766	527 692.838
4	8 566 837.839	527 737.903
5	8 566 829.968	527 862.532
6	8 566 906.380	527 912.322
7	8 566 933.857	527 996.808
8	8 567 044.690	528 026.726
9	8 566 983.234	527 768.961
10	8 566 996.242	527 604.528
11	8 566 953.837	527 494.756
SUPERFICIE = 66 593.16 m ² (6.65 ha)		
PERÍMETRO = 1 276.03 m		

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS		
PLANTA DE ASFALTO / Coordenadas UTM WGS - 84		
VÉRTICE	NORTE	ESTE
1	8 566 947.312	527 510.119
2	8 566 867.681	527 587.816
3	8 566 905.066	527 676.913
4	8 566 984.697	527 599.216
SUPERFICIE = 9 999.52 m ² (0.99 ha)		
PERÍMETRO = 415.76 m		

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Plazoleta San Juan de Dios s/n - Huancavelica Telefax (067) 453420 E-mail: huancavelica@mcultura.gob.pe
www.inc.gob.pe



**DE LA EVALUACIÓN (EN SUPERFICIE).**

- Informe de Supervisión y Evaluación Técnica de Campo N°158 – 2013 – JLL – DDC-HVA/MC, 06 y 07 de diciembre del año 2013, del Lic. Javier Landeo Lapa, con R.N.A. N°-BL-1362, Arqueólogo de Planta de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica.
- La empresa y/o responsables de la ejecución de las obras deberá presentar el plan de monitoreo arqueológico al Ministerio de Cultura de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica, para realizar labores de trabajo durante la ejecución de la obras de infraestructura.

EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 22 Y 30 DE LA LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN – LEY 28296, el Decreto Supremo N° 009-2009-ED y la Resolución Ministerial N°012-2010-MC, que aprueba la Directiva N° 001-2010/MC.

COLINDA CON ZONA ARQUEOLÓGICA: NO TIENE COLINDANCIA

SE CONCLUYE: NO EXISTEN VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS EN SUPERFICIE EN EL ÁREA A INTERVENIR POR EL PROYECTO “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCVELICA – LIRCAY. TRAMO: 1+550 (AV. LOS CHANCAS) - LIRCAY”.

Observaciones:

- La presente certificación concierne sólo a la superficie del terreno evaluado. Si en el proceso de remoción del mismo se hallasen restos arqueológicos se encuentran en la obligación legal de paralizar las obras y de comunicar inmediatamente al Ministerio de Cultura de la dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica fin de evaluar el caso. Toda vez que de producirse afectación al patrimonio arqueológico, por incumplimiento de esta observación, se procederá con la aplicación de las sanciones administrativas y penales estipuladas por la ley N°28296-04, D. L. N° 635-91.
- En concordancia con los D.S. N° 054 y 060-2013-2013-PCM, la Resolución Viceministerial N° 037-2013-VMCIC-MC del 30.05.2013 que aprueba la Directiva N° 001-2013-VMPCIC/MC, la entidad recurrente se encuentra obligada a presentar un Plan de Monitoreo Arqueológico antes del inicio de la obra, el incumplimiento de esta disposición será motivo de denuncia e inicio de un Proceso Administrativo Sancionador.

Huancavelica, 10 de Diciembre del 2013



IMPORTANTE: EL PRESENTE CERTIFICADO CARECE DE VALOR SI NO SE ACOMPAÑA CON LA COPIA DEL PLANO FIRMADO POR LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES EN ORIGINAL.