



NÚMERO:

073-2016-MTC/20

TIPO DE ESTUDIO:

ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA

RED VIAL NACIONAL

Informe No 3 - Informe Final

RUTA:	TÍTULO COMPLEMENTARIO		
PE-3SJ	Estudio Definitivo del Proyecto Mejoramiento de la Carretera Santa María - Santa Teresa - Puente Hidroeléctrica Machu Picchu		
DEPARTAMENTO:	PROVINCIA:	DISTRITO:	
cusco	LA CONVENCIÓN Y URUBAMBA	MARANURA, SANTA TERESA Y MACHU PICCHU	

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	FECHA:
Ing. MIGUEL SALINAS SALINAS	
JEFE DE ESTUDIO:	AGOSTO - 2017
Ing. ARMANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ	

EMPRESA CONSULTORA:

Urci

EJEMPLAR:	ORIGINAL		
VOLUMEN:	07 de 12		
томо:	l de III		





-67







VOLUMEN 01.- RESUMEN EJECUTIVO

VOLUMEN 02.- MEMORIA DESCRIPTIVA

VOLUMEN 03.- ESTUDIOS DE INGENIERÍA

TOMOI

ESTUDIO DE TRÁFICO

TOMO II

ESTUDIO DE GEORREFERENCIACIÓN, TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL (1 de 3)

TOMO III

ESTUDIO DE GEORREFERENCIACIÓN, TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL (2 de 3)

TOMO

ESTUDIO DE GEORREFERENCIACIÓN, TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL (3 de 3)

томо у

ESTUDIO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

TOMO VI

ESTUDIO DE SUELOS CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y PAVIMENTOS (1 DE 5)

TOMO VII

ESTUDIO DE SUELOS CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y PAVIMENTOS (2 DE 5)

TOMO VIII

ESTUDIO DE SUELOS CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y PAVIMENTOS (3 de 5)

TOMO IX

ESTUDIO DE SUELOS CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y PAVIMENTOS (4 de 5)

томо х

ESTUDIO DE SUELOS CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y PAVIMENTOS (5 de 5)

TOMO XI

ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA (1 de 5)

томо хі

ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA (2 de 5)

TOMO XIII

ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA (3 de 5)

TOMO XIV

ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA (4 de 5)

TOMO XV

ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA (5 de 5)

TOMO XV

ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA (1 de 2)

TOMO XVII

ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA (2 de 2)

TOMO XVIII

ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE (1 de 3)

TOMO XIX

ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE (1 de 3)

томо хх

ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE (1 de 3)

TOMO XXI

PROYECTO DE TERMINAL MULTIMODAL

VOLUMEN 04.- COMPONENTE AMBIENTAL

VOLUMEN 05.- COMPONENTE ARQUEOLÓGICO

VOLUMEN 06.- INTERFERENCIAS Y DERECHO DE VÍA

TOMOI

INTERFERENCIAS Y DERECHO DE VÍA

TOMO II

AUTORIZACIONES

VOLUMEN 07.- PLANOS DEL PROYECYO

TOMOI

PLANOS (1 de 3)

TOMOII

PLANOS (2 de 3)

TOMO III

PLANOS (3 de 3)

VOLUMEN 08.- PLANILLA DE METRADOS

VOLUMEN 09.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TOMO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1 de 3)

TOMO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (2 de 3)

TOMO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (3 de 3)

VOLUMEN 10.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CRONOGRAMAS Y `PRESUPUESTO DE OBRA

VOLUMEN 11.- MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO

VOLUMEN 12.- ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO (VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD)

ARMANDO GONZALEZ GONZÁLE Reg. CIP Nº929-T

ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHU PICCHU. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA

CÓDIGO PLANO	DESCRIPCIÓN	ESCALA GRÁFICA	HOJAS
7.1	ÍNDICE DE PLANOS	S/E	01
7.2	UBICACIÓN	VARIAS	01
7.3	PUNTOS DE REFERENCIA DE LA CARRETERA	1/2000	32
7.4	CLAVE	1/25.000	01
7.5	SECCIONES TÍPICAS	VARIAS	05
7.6	PLANTA Y PERFIL		
7.6.1	ELEMENTO DE CURVA CIRCULAR Y CLOTOIDE	S/E	03
7.6.2	PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL	H 1/2000 V 1/200	64
7.6.3	PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL ACONDICIONAMIENTO TROCHA ACTUAL	VARIAS	37
7.6.4	PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL TERMINAL INTERMODAL (MÓDULO DE ORIENTACIÓN MULTIFUNCIONAL)	VARIAS	04
7.7	SECCIONES TRANSVERSALES		
7.7.1	SECCIONES TRANSVERSALES DE LA CARRETERA	1/200	262
7.7.2	1/200	25	
7.8	VARIAS	87	
7.9	DE LAS INTERSECCIONES DIAGRAMA DE MASAS	S/E	02
7.10			
7.10.1	CANTERAS, DMES Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA UBICACIÓN	1/25.000	01
7.10.2	DIAGRAMA DE UBICACIÓN CANTERA	S/E	01
7.10.3	CANTERA SANTA TERESA	VARIAS	23
7.10.4	DME 21+180	VARIAS	34
7.10.5	DME 24+600	VARIAS	33
7.10.6	DME 26+500	VARIAS	14
	7.10.7 PLANTA DE TRATAMIENTO DE MATERIALES		13
	7.10.8 POLVORÍN		8
7.10.9	PROCESO DE E IECUCIÓN DME 24±600 Y CANTERA		13
7.11	GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS Y GEODINÁMICOS		
7.11.1	MAPA GEOLÓGICO REGIONAL	1/25000	03
7.11.2	MAPA DE PROCESOS DE GEODINÁMICA EXTERNA	1/25000	03
7.11.3	PLANTA GEOLÓGICO - GEOTÉCNICA LOCAL	1/1000	47
7.11.4	PERFIL GEOLÓGICO - GEOTÉCNICO LOCAL	H 1/1000 V 1/100	31
7.11.5			07
7.11.6	PERFIL SECCIÓN EDIFICIO TERMINAL TERRESTRE	VARIAS 1/500	01
7.11.7	PLANO DE DETALLES	VARIAS	15
7.11.8			01
7.12	PERFIL DE SUELOS Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES	VARIAS	
7.12.1	PERFIL DE SUELOS	S/E	07
7.12.2	UBICACIÓN CALICATAS	S/E	08
7.12.3	RENDIMIENTO DE CANTERA	S/E	01
7.12.3	PLANOS DE CUENCAS HIDRAÚLICAS		
7.13.1	PLANOS DE CUENCAS PLANOS DE CUENCAS	1/700000	01
7.13.1	PLANOS DE SUBCUENCAS	1/200000	01

CÓDIGO PLANO	DESCRIPCIÓN	ESCALA GRÁFICA	HOJAS
7.13.3	PLANOS DE MICROCUENCAS	1/60000	01
7.14	SISTEMA DE DRENAJE		2
7.14.1	SISTEMA DE DRENAJE	1/2000	31
7.14.2	ALCANTARILLAS DE QUEBRADAS	1/200	09
7.14.3	ALCANTARILLAS DE ALIVIO	1/200	21
7.14.4	DETALLES	VARIAS	11
7.14.5	CONTROL DE EROSIÓN DE RIBERA	VARIAS	152
7.14.6	DESCARGA DE CUNETAS	VARIAS	19
7.14.7	BADENES	1/200	18
7.14.8	ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADA	1/500	09
7.14.9	PROTECCIÓN DE RIBERA PUENTE VILCANOTA	VARIAS	02
7.15	CANTERAS Y FUENTES DE AGUA (RESUMEN ENSAYOS)	S/E	2
7.16	TOPOGRÁFICOS UBICACIÓN DE PUENTES Y PONTONES	VARIAS	11
7.17	ESTRUCTURAS NUEVA CONSTRUCCIÓN		
7.17.1	PUENTE SANTA MARÍA	VARIAS	23
7.17.2	PUENTE QUELLOMAYO	VARIAS	22
7.17.3	PUENTE PACAIMAYO	VARIAS	26
7.17.4	PUENTE HUADQUIÑA	VARIAS	21
7.17.5	PUENTE SANTA TERESA	VARIAS	26
7.17.6	7.17.6 PUENTE VILCANOTA PROYECTADO		24
7.17.7	MUROS	VARIAS	34
7.18	ESTRUCTURAS A CONSERVAR O DEMOLER		
7.18.1	PUENTE CARRILLUCHAYOC	VARIAS	01
7.18.2	PUENTE VILCANOTA EXISTENTE	VARIAS	01
7.19	INTERFERENCIAS	1/2000	31
7.20	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		
7.20.1	PLANTA DE SEÑALIZACIÓN	1/2000	31
7.20.2	PLANTA DE SEÑALIZACIÓN DE INTERSECCIONES	1/500	15
7.20.3	DETALLES DE SEÑALIZACIÓN	VARIAS	25
7.20.4	DETALLES DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS	S/E	01
7.21	DELIMITACIÓN Y DERECHO DE VÍA	1/2000	39
7.22	PROYECTO TERMINAL INTERMODAL		
7.22.1	UBICACIÓN MÓDULO DE ORIENTACIÓN MULTIFUNCIONAL	1/500	01
7.22,2	URBANIZACIÓN MÓDULO DE ORIENTACIÓN MULTIFUNCIONAL	1/500	01
7.22.3	SISTEMAS DE DRENAJE	VARIAS	03
7.22.4	ARQUITECTURA	1/75	03
7.22.5	DETALLES ARQUITECTURA	VARIAS	05
7.22.6	PLANTA SEÑALIZACIÓN	1/50	01
7.22.7	ESTRUCTURAS	VARIAS	06
7.22.8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	VARIAS	10
		100000000000000000000000000000000000000	105500







JEFE DE ESTUDIO:	Armando González González	1
ESPECIALISTA :		
ASISTENTE:		

Œ		APROBADO:		REVISIONES			
HO:	Armando González González		Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN		
IALISTA:		1	0	28/08/2017	Versión inicial Informe N°03		
NTE:							

PROYECTO:
ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHU PICCHU. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA

ÍNDICE DE PLANOS

S/E AGOSTO 2017 CÓDIGO: NÚMERO: 7.1 01 DE 01