



NÚMERO:
073-2016-MTC/20

TIPO DE ESTUDIO:
ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA **RED VIAL NACIONAL**

Informe N° 3 - Informe Final

RUTA: PE-3SJ	TÍTULO COMPLEMENTARIO Estudio Definitivo del Proyecto Mejoramiento de la Carretera Santa María - Santa Teresa - Puente Hidroeléctrica Machu Picchu. Construcción de Túneles, Accesos y Puente Hidroeléctrica Machu Picchu	
DEPARTAMENTO: CUSCO	PROVINCIA: LA CONVENCION Y URUBAMBA	DISTRITO: MARANURA, SANTA TERESA Y MACHU PICCHU

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Ing. MIGUEL SALINAS SALINAS	FECHA: ABRIL- 2018
JEFE DE ESTUDIO: Ing. ARMANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ	



EJEMPLAR:	ORIGINAL
VOLUMEN:	07 de 12
TOMO:	I de I

VOLUMEN 7 PLANOS DE PROYECTO
PLANOS

INDICE

TOMO I

1 Tomo I	2
1.1 ÍNDICE DE PLANOS	2
1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA	3
1.3 PUNTOS DE REFERENCIA DE LA CARRETERA	4
1.4 PLANO CLAVE	6
1.5 SECCIONES TÍPICAS	7
1.6 PLANTA Y PERFIL (DISEÑO GEOMÉTRICO)	12
1.6.1 ELEMENTO DE CURVA CIRCULAR Y CLOTOIDE.....	12
1.6.2 TÚNELES Y ACCESOS.....	13
1.6.3 GALERÍA DE EMERGENCIA.....	17
1.6.4 OTROS COMPONENTES.....	21
1.7 SECCIONES TRANSVERSALES	40
1.8 DIAGRAMA DE MASAS	52
1.9 CANTERAS DMEs Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	54
1.9.1 UBICACIÓN.....	54
1.9.2 DIAGRAMA DE UBICACIÓN CANTERAS.....	55
1.9.3 CANTERA SANTA ROSA.....	56
1.9.4 CANTERA SANTA TERESA.....	68
1.9.5 DME 4+980.....	83
1.9.6 DME 24+600.....	103
1.9.7 PLANTA DE TRATAMIENTO DE MATERIALES.....	119
1.9.8 POLVORIN.....	133
1.9.9 PROCESO DE EJECUCIÓN DME 4+980 Y CANTERA SANTA ROSA.....	141
1.9.10 PROCESO DE EJECUCIÓN DME 24+600 Y CANTERA SANTA TERESA.....	155
1.10 GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS Y GEODINÁMICOS	160
1.10.1 MAPA GEOLÓGICO REGIONAL.....	160
1.10.2 MAPA DE PROCESOS DE GEODINÁMICA.....	162
1.10.3 PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO LOCAL.....	166
1.10.4 PERFILES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS - GALERÍA DE EMERGENCIA.....	171
1.10.5 SONDEOS.....	172
1.10.6 DETALLES DE MEDIDAS DE REFUERZO EN CORTES Y RELLENOS.....	176
1.11 PERFIL DE SUELOS Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES	177
1.11.1 PERFIL SUELOS.....	177
1.11.2 UBICACIÓN CALICATAS.....	178
1.11.3 RENDIMIENTO DE CANTERA.....	179
1.12 DRENAJE DE LOS ACCESOS	180
1.12.1 SISTEMA DE DRENAJE.....	180
1.12.2 ALCANTARILLAS DE QUEBRADAS.....	182

1.12.3 ALCANTARILLAS DE ALIVIO.....	183
1.12.4 BADEN.....	184
1.12.5 DETALLES.....	187
1.13 CANTERAS Y FUENTES DE AGUA (RESUMEN ENSAYOS)	193
1.14 CUENCAS HIDRÁULICAS E HIDROLOGÍA	195
1.14.1 PLANO CUENCAS.....	195
1.14.2 PLANO SUBCUENCAS.....	196
1.14.3 PLANO MICROCUENCAS.....	197
1.15 ESTRUCTURAS-MUROS	198
1.16 TÚNEL	205
1.16.1 PLANTA GENERAL.....	205
1.16.2 TRAZADO - PLANTA Y PERFIL.....	205
1.16.3 SECCIONES TIPO FUNCIONALES.....	212
1.16.4 PLANTA Y PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA.....	217
1.16.5 SOSTENIMIENTOS.....	226
1.16.6 TRATAMIENTOS.....	236
1.16.7 AUSCULTACIÓN Y CONTROL.....	240
1.16.8 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE.....	241
1.16.9 REVESTIMIENTO Y ACABADO.....	246
1.16.10 PORTALES.....	248
1.16.11 PROCESO CONSTRUCTIVO.....	252
1.17 INSTALACIONES TÚNELES	255
1.17.1 PLANO GENERAL INSTALACIONES.....	255
1.17.2 INSTALACIONES DE SEGURIDAD.....	258
1.17.3 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN.....	261
1.17.4 SISTEMAS DE DETECCIÓN.....	274
1.17.5 SISTEMAS DE VENTILACIÓN.....	277
1.17.6 SISTEMAS PCI.....	285
1.17.7 SISTEMAS ELÉCTRICOS.....	298
1.17.8 SISTEMAS DE ALUMBRADO.....	330
1.17.9 SISTEMA CCTV.....	340
1.17.10 S.O.S.....	343
1.17.11 SEMÁFOROS Y BARRERAS.....	346
1.17.12 SEÑALIZACIÓN DINÁMICA.....	349
1.17.13 SISTEMA MEGAFONÍA.....	350
1.17.14 LOCALES TÉCNICOS.....	353
1.18 INTERFERENCIAS	376
1.19 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	378
1.19.1 PLANTA DE SEÑALIZACIÓN.....	378
1.19.2 DETALLES DE SEÑALIZACIÓN.....	378
1.19.3 PLANTA DE SEÑALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE TRÁNSITO DURANTE LAS OBRAS.....	395
1.19.4 DETALLES DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS.....	398
1.20 DELIMITACIÓN Y DERECHO DE VÍA	399

ARMANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Reg. CIV. N°929-T
JEFE DE ESTUDIO

**ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHU PICCHU.
CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES, ACCESOS Y PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHU PICCHU**

ITEM	CÓDIGO PLANO	DESCRIPCIÓN	Nº HOJAS	ESCALA	ITEM	CÓDIGO PLANO	DESCRIPCIÓN	Nº HOJAS	ESCALA
7.1	IP	ÍNDICE DE PLANOS	1	S/E	7.15	MU	ESTRUCTURAS - MUROS	7	VARIAS
7.2	UG	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	1	VARIAS	7.16		TÚNEL	50	
7.3	PR	PUNTOS DE REFERENCIA DE LA CARRETERA	2	1/2000	7.16.1	TU-01	PLANTA GENERAL	1	1/40000
7.4	PC	PLANO CLAVE	1	1/25000	7.16.2	TU-02	TRAZADO - PLANTA Y PERFIL	6	1/1000
7.5	ST	SECCIONES TÍPICAS	5	VARIAS	7.16.3	TU-03	SECCIONES TIPO FUNCIONALES	5	1/25
7.6		PLANTA Y PERFIL (DISEÑO GEOMÉTRICO)	28		7.16.4	TU-04	PLANTA Y PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO	9	1/1000
7.6.1	EC	ELEMENTO DE CURVA CIRCULAR Y CLOTOIDE	1	S/E	7.16.5	TU-05	SOSTENIMIENTOS	10	VARIAS
7.6.2	PU	TÚNELES Y ACCESOS	4	VARIAS	7.16.6	TU-06	TRATAMIENTOS	4	VARIAS
7.6.3	PG	GALERÍA DE EMERGENCIA	4	VARIAS	7.16.7	TU-07	AUSCULTACIÓN Y CONTROL	1	VARIAS
7.6.4	PA	OTROS COMPONENTES	19	VARIAS	7.16.8	TU-08	IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE	5	VARIAS
7.7	SE	SECCIONES TRANSVERSALES	12	1/200	7.16.9	TU-09	REVESTIMIENTO Y ACABADO	2	VARIAS
7.8	DI	DIAGRAMA DE MASAS	2	S/E	7.16.10	TU-10	PORTALES	4	VARIAS
7.9		CANTERAS, DMEs Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	106		7.16.11	TU-12	PROCESO CONSTRUCTIVO	3	VARIAS
7.9.1	CF	UBICACIÓN	1	1/25000	7.17		INSTALACIONES TÚNELES	120	
7.9.2	DU	DIAGRAMA DE UBICACIÓN CANTERAS	1	S/E	7.17.1	TU-11.1	PLANO GENERAL INSTALACIONES	3	1/1000
7.9.3	CM	CANTERA SANTA ROSA	12	VARIAS	7.17.2	TU-11.2	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	2	1/25
7.9.4	CN	CANTERA SANTA TERESA	15	VARIAS	7.17.3	TU-11.3	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	13	VARIAS
7.9.5	DM	DME 4+980	20	VARIAS	7.17.4	TU-11.4	SISTEMAS DE DETECCIÓN	3	1/1000
7.9.6	DE	DME 24+600	16	VARIAS	7.17.5	TU-11.5	SISTEMAS DE VENTILACIÓN	6	VARIAS
7.9.7	PT	PLANTA DE TRATAMIENTO DE MATERIALES	14	VARIAS	7.17.6	TU-11.6	SISTEMAS PCI	15	VARIAS
7.9.8	PV	POLVORIN	8	VARIAS	7.17.7	TU-11.7	SISTEMAS ELÉCTRICOS	32	VARIAS
7.9.9	PJ	PROCESO DE EJECUCIÓN DME 4+980 Y CANTERA SANTA TERESA	14	1/200	7.17.8	TU-11.8	SISTEMA DE ALUMBRADO	10	VARIAS
7.9.10	PD	PROCESO DE EJECUCIÓN DME 24+600 Y CANTERA SANTA TERESA	5	1/400	7.17.9	TU-11.9	SISTEMA CCTV	3	1/1000
7.10		GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS Y GEODINÁMICOS	17		7.17.10	TU-11.10	S.O.S	3	1/1000
7.10.1	GE-01	MAPA GEOLÓGICO REGIONAL	2	1/25000	7.17.11	TU-11.11	SEMÁFOROS Y BARRERAS	3	1/1000
7.10.2	GE-02	MAPA DE PROCESOS DE GEODINÁMICA	4	1/1000	7.17.12	TU-11.12	SEÑALIZACIÓN DINÁMICA	1	S/E
7.10.3	GE-03	PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO LOCAL	5	1/1000	7.17.13	TU-11.13	SISTEMA MEGAFONÍA	3	1/1000
7.10.4	GE-04	PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO - GALERÍA DE EMERGENCIA	1	1/1000	7.17.14	TU-11.14	LOCALES TÉCNICOS	23	VARIAS
7.10.5	GE-05	SONDEOS	4	1/1000	7.18	IF	INTERFERENCIAS	2	1/2000
7.10.6	GE-06	DETALLES DE MEDIDAS DE REFUERZO EN CORTES Y RELLENOS	1	VARIAS	7.19		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	21	
7.11		PERFIL DE SUELOS Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES	3		7.19.1	SÑ	PLANTA DE SEÑALIZACIÓN	6	1/1000
7.11.1	PE	PERFIL DE SUELOS	1	S/E	7.19.2	DS	DETALLES DE SEÑALIZACIÓN	11	VARIAS
7.11.2	UC	UBICACIÓN CALICATAS CARRETERA	1	S/E	7.19.3	CT	PLANTA DE SEÑALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE TRÁNSITO DURANTE LAS OBRAS	3	1/3000
7.11.3	RC	RENDIMIENTO DE CANTERA	1	S/E	7.19.4	SO	DETALLES DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS	1	S/E
7.12		DRENAJE DE LOS ACCESOS	13		7.20	DV	DELIMITACIÓN Y DERECHO DE VÍA	2	1/2000
7.12.1	SD	SISTEMA DE DRENAJE	2	1/2000					
7.12.2	AQ	ALCANTARILLAS DE QUEBRADAS	1	1/250					
7.12.3	AA	ALCANTARILLAS DE ALIVIO	1	1/200					
7.12.4	BD	BADEN	3	VARIAS					
7.12.5	DT	DETALLES	6	VARIAS					
7.13	CF	CANTERAS Y FUENTES DE AGUA (RESUMEN ENSAYOS)	2	S/E					
7.14		CUENCAS HIDRÁULICAS E HIDROLOGÍA	3						
7.14.1	CU	PLANO CUENCAS	1	1/700000					
7.14.2	SC	PLANO SUBCUENCAS	1	1/200000					
7.14.3	MC	PLANO MICROCUENCAS	1	1/60000					

ARMANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Reg. CIP Nº929-T
JEFE DE ESTUDIO

M:\Trabajos\Peru\EDI Machu Picchu\EDI Tuberías\Informes\02\A01\Indice\07_01\Indice.dwg

		JEFE DE ESTUDIO: Armando González González	APROBADO:	REVISIONES		PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHU PICCHU. CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES, ACCESOS Y PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHU PICCHU	PLANO: ÍNDICE DE PLANOS	ESCALA: Original A1 S/E
		ESPECIALISTA:		Nº	FECHA			DESCRIPCIÓN
		ASISTENTE:		Rev. 0	12/01/2018	Versión Inicial Informe N° 3		CÓDIGO: IP
				Rev. 1	9/02/2018	Primer levantamiento de observaciones		NÚMERO: 01 DE 01