



**SIMBOLOGÍA**

- Material superficial no consolidado
- Roca compacta inalterada
- Roca fisurada o fracturada
- Punto de referencia del MAM-05
- Punto de referencia del MASW1D-03

**JNR CONSULTORES S.A.**

"ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL REFORZADO DEL PROYECTO CARRETERA:  
HUAYCÁN - CIENEGUILLA - SANTIAGO DE TUNA - SAN ANDRÉS DE TUPICOCHA -  
SAN DAMIÁN YURACMAYO - YAULI PACHACHACA - EMP. PE - 22"

**TÍTULO:**  
**INTERPRETACIÓN GENERAL - MASW2D-11**

DEPARTAMENTO: <b>LIMA</b>	DATUM: <b>WGS 84</b>	FECHA: <b>NOVIEMBRE - 2018</b>
PROVINCIA: <b>HUAROCHIRÍ</b>	ZONA: <b>18S</b>	PLANO: <b>5.11</b>
DISTRITO: <b>SAN DAMIÁN</b>	CARTA: <b>24 K</b>	