



SIMBOLOGÍA

- Material superficial no consolidado
- Roca compacta inalterada
- Roca fisurada o fracturada
- Roca fracturada
- Punto de referencia del MAM-06
- Punto de referencia del MASW1D-03

JNR CONSULTORES S.A.

"ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL REFORZADO DEL PROYECTO CARRETERA:
HUAYCÁN - CIENEGUILLA - SANTIAGO DE TUNA - SAN ANDRÉS DE TUPICOCHA -
SAN DAMIÁN YURACMAYO - YAULI PACHACHACA - EMP. PE - 22"

TÍTULO:
INTERPRETACIÓN GENERAL - MASW2D-12

DEPARTAMENTO: LIMA	DATUM: WGS 84	FECHA: NOVIEMBRE - 2018
PROVINCIA: HUAROCHIRÍ	ZONA: 18S	5.12
DISTRITO: SAN DAMIÁN	CARTA: 24 K	