





SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE LA AVENIDA SANTA ROSA RUTA (PE-20-I)
 TRAMO: LA PAZ- ENRIQUE MEIGGS




MANTENIMIENTO DE TRANSITO SEGURIDAD VIAL

PROGRESIVA		REFERENCIA	SENTIDO	PUNTO CONTROL	OBSERVACIONES
INICIO	FINAL				
0+000	0+100	TACNA - AV.LA PAZ	DOBLE	POLICIA	
0+100	0+400	TACNA	DOBLE	POLICIA	
0+400	0+500	TACNA	DOBLE	POLICIA	
0+500	0+600	TACNA	DOBLE	2 SEÑALEROS	

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE LA AVENIDA SANTA ROSA RUTA (PE-20-I)
 TRAMO: LA PAZ- ENRIQUE MEIGGS

MANTENIMIENTO DE TRANSITO SEGURIDAD VIAL



PROGRESIVA		REFERENCIA	SENTIDO	PUNTO CONTROL	OBSERVACIONES
INICIO	FINAL				
0+600	0+700	TACNA	DOBLE	POLICIA	
0+700	1+000	TACNA	DOBLE	POLICIA	
1+000	1+076	TACNA	DOBLE	POLICIA	

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE LA AVENIDA SANTA ROSA RUTA (PE-20-I)

TRAMO: LA PAZ- ENRIQUE MEIGGS

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO SEGURIDAD VIAL

PROGRESIVA		REFERENCIA	SENTIDO	PUNTO CONTROL	OBSERVACIONES
INICIO	FINAL				
0+000	0+100	AV.BUENOS AIRES	DOBLE	POLICIA	
0+100	0+500	AV.COSTANERA	DOBLE	POLICIA	
0+500	0+667	AV.ESPAÑA	DOBLE	POLICIA	